

Методика обработки результатов

Измерением какой-либо физической величины называется операция, в результате которой мы узнаем, во сколько раз измеряемая величина больше или меньше соответствующей величины, принятой за эталон.

Различают два вида измерений: **прямые** и **косвенные**.

Прямыми называются такие измерения, при которых измеряемая величина сравнивается непосредственно со своей единицей. Если физическая величина определяется на основании формулы, устанавливающей ее связь с величинами, найденными прямыми измерениями, то такое измерение называется **косвенным**.

Измерения принципиально не могут быть выполнены абсолютно точно. Ошибки, допускаемые при измерениях, делятся на **систематические** и **случайные**.

Систематические ошибки возникают вследствие ограниченной точности измерительных приборов, недостаточно разработанной методики измерений, неправильной установки прибора, грубого округления констант и т.д. Величина систематической ошибки одинакова во всех измерениях, проводимых одним и тем же методом с помощью одних и тех же приборов, и не уменьшается с увеличением числа измерений. В основном систематические ошибки определяются как приборная погрешность.

Случайные ошибки вызываются неточностью отсчетов, несовершенством наших органов чувств и другими причинами, которые заранее нельзя учесть. Многократные повторения одного и того же измерения уменьшают величину случайной ошибки.

Вероятность того, что значение искомой величины попадает в указанный доверительный интервал, называется **надежностью результата или доверительной вероятностью** α . Доверительная вероятность выражается либо в долях единицы, либо в процентах. Например, если $\alpha = 0,97$, то это значит, что 97% результатов измерений попадают в пределы указанного доверительного интервала.

Теория показывает, что при малом числе измерений ($n > 2$) **случайную абсолютную погрешность** результата можно определить по формуле

$$\Delta a_{сл} = t_{\alpha, n} \cdot S_{\bar{\alpha}}$$

где

$t_{\alpha, n}$ - коэффициент Стьюдента, численное значение которого для различных значений n и α приведены в табл. приложения;

$S_{\bar{\alpha}}$ - среднеквадратичная ошибка серий измерений.

Приборная погрешность результата определяется по формуле

$$\Delta a = \frac{t_{\alpha, \infty} \cdot \gamma}{\sqrt{3}}$$

где $t_{\alpha, \infty}$ - коэффициент Стьюдента; γ – цена деления измерительного прибора

Для оценки точности измерений служит **относительная погрешность**, равная отношению абсолютной погрешности результата измерений Δa к среднему значению результата \bar{a} , выраженная в процентах:

$$\varepsilon = \frac{\Delta a}{\bar{a}} \cdot 100\%$$

Правила приближенных вычислений

В приближенных и точных числах значащими цифрами (знаками) называют все цифры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, цифра 0 тоже является значащей, если она стоит в середине числа или на его конце. Например, в числах 250; 205; 200500; 25; 20,5; 2,005; 20,00 все цифры являются значащими. Нуль не является значащей цифрой, если он стоит с левой стороны в десятичной дроби, т.к. в этом случае от него не зависит значность числа, выраженного десятичной дробью. Например, 0,27; 0,027; 0,0385; 0,0063.

Верными знаками являются те, за точность которых мы ручаемся. В приближенном числе последняя цифра (справа) не является точной и называется сомнительной. Например, в приближенном числе $L = 13,84$ мм, погрешность которого 0,01 мм, цифра 4 (сотые доли) сомнительна, т.к. истинное значение числа лежит в интервале от (13,84 - 0,01) до (13,84 + 0,01) мм. Таким образом, в приближенном числе сомнительная цифра принадлежит к тому же разряду, что и разряд первой (слева) значащей цифры в абсолютной ошибке. Тогда в приближенном числе 943, имеющем абсолютную погрешность 21, цифра 4 сомнительна, а цифра 3 подавно сомнительна и ее надо заменить нулем. Не отбросить, а заменить, чтобы сохранить значность данного приближенного числа. Итак, 940 ± 20 , или $(94 \pm 2)10$. В приближенном числе 27,352, имеющем абсолютную погрешность 0,01, цифра 5 сомнительна, а цифра 2 подавно сомнительна, но ее можно отбросить, т.к. значность числа не изменится. Итак, $27,35 \pm 0,01$.

Приближенные вычисления следует вести с соблюдением следующих правил.

1. При сложении и вычитании приближенных чисел окончательный результат округляют так, чтобы он не имел значащих цифр в тех разрядах, которые отсутствуют хотя бы в одном из приближенных данных.

Например, при сложении чисел

$$4,462 + 2,38 + 1,17273 + 1,0262 = 9,04093$$

следует сумму округлить до сотых долей, т.е. принять ее равной 9,04.

2. При умножении следует округлять сомножители так, чтобы каждый из них содержал столько значащих цифр, сколько их имеет сомножитель с наименьшим числом таких цифр.

Например, вместо вычисления выражения

$$3,723 \cdot 2,4 \cdot 5,1846$$

следует вычислять выражение

$$3,7 \cdot 2,4 \cdot 5,2.$$

В окончательном результате следует оставлять такое же число значащих цифр, какое имеется в сомножителях после их округления.

В промежуточных результатах следует сохранять на одну значащую цифру больше. Такое же правило следует соблюдать и при делении приближенных чисел.

3. При возведении в квадрат или в куб следует в степени брать столько значащих цифр, сколько их имеется в основании степени. Например,

$$1,32^2 \approx 1,74.$$

4. При извлечении квадратного или кубического корня в результате следует брать столько значащих цифр, сколько их имеется в подкоренном выражении. Например,

$$\sqrt{1,17 \cdot 10^{-8}} \approx 1,08 \cdot 10^{-4}$$

5. При отбрасывании сомнительных цифр следует помнить: если отбрасываемая ($n + 1$) цифра меньше 5, то остающаяся n -я цифра не меняется (пример: 10,132 после округления 10,13);

если отбрасываемая (n +1)-я цифра равна или больше 5, то остающаяся n-я цифра увеличивается на 1 (пример: 9,836 после округления 9,84).

Погрешности табличных значений

Погрешности табличных значений определяют как половину единицы наименьшего разряда числа, заданного в работе.

Пример. Если даны величины:

$$m = 532,4 \text{ г, то } \Delta m = 0,05 \text{ г; } \quad g = 9,81 \text{ м/с}^2, \text{ то } \Delta g = 0,005 \text{ м/с}^2$$

Погрешность при прямых многократных измерениях

Пример. Рассмотрим расчет границ доверительного интервала в случае прямых измерений на конкретном примере измерения диаметра цилиндрического образца с помощью штангенциркуля с ценой деления (точностью нониуса) $\gamma = 0,1$ мм. Измерения диаметра цилиндра занесены в таблицу. Кроме того, в таблице представлены абсолютные погрешности и квадраты абсолютных погрешностей в измерении диаметра образца.

№ опыта	Диаметр цилиндра D, мм	Среднее значение диаметра \bar{D} , мм	Модуль абсолютной погрешности каждого измерения $ D - \bar{D} $, мм	Квадрат модуля абсолютной погрешности
1	15,21	...	0,27	0,0729
2	14,80	...	0,14	0,0196
3	14,91	14,94	0,03	0,0009
4	14,80	...	0,14	0,0196
5	15,02	...	0,08	0,0064

Последовательность расчета границ доверительного интервала в случае прямых измерений

1. Вычисляем среднеарифметическое значение измеряемой величины

$$\bar{D} = \frac{D_1 + D_2 + D_3 + D_4 + D_5}{5}$$
$$\bar{D} = \frac{15,2 + 14,8 + 14,9 + 14,8 + 15,0}{5} = 14,94 \text{ мм}$$

2. Вычисляем абсолютные погрешности отдельных измерений

$$\Delta D_i = |\bar{D} - D_i|$$

$$\Delta D_1 = |14,94 - 15,21| = 0,27 \text{ мм},$$

$$\Delta D_2 = |14,94 - 14,80| = 0,14 \text{ мм},$$

$$\Delta D_3 = |14,94 - 14,91| = 0,03 \text{ мм},$$

$$\Delta D_4 = |14,94 - 14,80| = 0,14 \text{ мм},$$

$$\Delta D_5 = |14,94 - 15,02| = 0,08 \text{ мм}.$$

3. Вычисляем среднеквадратичную погрешность серии измерений

$$S_{\bar{D}} = \sqrt{\frac{\Delta D_1^2 + \Delta D_2^2 + \Delta D_3^2 + \Delta D_4^2 + \Delta D_5^2}{n(n-1)}}$$
$$S_{\bar{D}} = \sqrt{\frac{0,27^2 + 0,14^2 + 0,03^2 + 0,14^2 + 0,08^2}{5(5-1)}} = 0,07 \text{ мм}$$

4. Вычислим случайную погрешность результата

В данном случае при числе измерений $n = 5$, выбрав доверительную вероятность $\alpha = 0,90$, тогда коэффициент Стьюдента $t_{0,9;5} = 2,1$. Таким образом, для данного случая случайная погрешность в определении диаметра образца равна

$$\Delta D_{сл} = t_{\alpha,n} \cdot S_{\bar{D}}$$

$$\Delta D_{сл} = 2,1 \cdot 0,07 = 0,15 \text{ мм}$$

5. Приборная погрешность при $\gamma = 0,1$ мм равна

$$\Delta D_{пр} = \frac{1,6 \cdot 0,1}{\sqrt{3}} = 0,1 \text{ мм}$$

6. Полную погрешность серии измерений

$$\Delta D = \sqrt{\Delta D_{сл}^2 + \Delta D_{пр}^2}$$

$$\Delta D = \sqrt{0,15^2 + 0,1^2} = 0,18 \text{ мм}$$

7. относительную погрешность результата

$$\varepsilon = \frac{\Delta D}{D} \cdot 100\%$$

$$\varepsilon = \frac{0,19}{14,94} \cdot 100\% = 1,3\%$$

8. запись конечного результата

$$D = (\bar{D} \pm \Delta D) \text{ мм}$$

При окончательной оценке результата измерений следует записать число значащих цифр не больше числа значащих цифр, которые показал прибор. В данном случае диаметр образца мы измерили до трех значащих цифр и границы доверительного интервала, в которых находится истинное значение диаметра образца, равны:

$$D = (14,94 \pm 0,18) \text{ мм}$$

Последовательность расчета границ доверительного интервала в случае косвенных измерений

Пример. Определить массу цилиндра по заданной плотности ρ и измеренным значениям диаметра D и высоты H цилиндра.

$$m = \rho \frac{\pi D^2}{4} H$$

Полагаем, что обработка результатов прямых измерений дает результаты:

$$\begin{aligned} \text{а) } \rho &= 8,93 \text{ г/см}^3 \\ \Delta\rho &= 0,005 \text{ г/см}^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } \pi &= 3,14 \\ \Delta\pi &= 0,005 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{в) } \bar{D} &= 1,49 \text{ см} \\ \Delta D &= 0,08 \text{ мм} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{г) } \bar{H} &= 6,21 \text{ см} \\ \Delta H &= 0,17 \text{ см} \end{aligned}$$

Логарифмируем функцию

$$\bar{m} = \rho \frac{\pi \bar{D}^2}{4} \bar{H}$$

$$\ln \bar{m} = \ln \rho + \ln \pi + 2 \ln \bar{D} + \ln \bar{H} - \ln 4$$

Найдем частные производные от $\ln \bar{m}$ по соответствующим переменным:

$$\frac{\partial(\ln\bar{m})}{\partial\rho} = \frac{1}{\rho} ; \quad \frac{\partial(\ln\bar{m})}{\partial\pi} = \frac{1}{\pi} ;$$

$$\frac{\partial(\ln\bar{m})}{\partial D} = \frac{2}{D} ; \quad \frac{\partial(\ln\bar{m})}{\partial H} = \frac{1}{H} .$$

Подставив полученные значения частных производных в формулу получим

$$\varepsilon_{\bar{D}} = \sqrt{\left[\frac{\partial(\ln\bar{m})}{\partial\rho} \cdot \Delta\rho \right]^2 + \left[\frac{\partial(\ln\bar{m})}{\partial\pi} \cdot \Delta\pi \right]^2 + \left[\frac{\partial(\ln\bar{m})}{\partial D} \cdot \Delta D \right]^2 + \left[\frac{\partial(\ln\bar{m})}{\partial H} \cdot \Delta H \right]^2}$$

$$\varepsilon_{\bar{D}} = \sqrt{\left[\frac{\Delta\rho}{\rho} \right]^2 + \left[\frac{\Delta\pi}{\pi} \right]^2 + \left[2 \frac{\Delta D}{D} \right]^2 + \left[\frac{\Delta H}{H} \right]^2}$$

1. Найдем среднее значение \bar{m} :

$$\bar{m} = \rho \frac{\pi D^2}{4} \bar{H}$$

$$\bar{m} = 8,93 \cdot \frac{3,14 \cdot (1,49)^2}{4} \cdot 6,21 = 96,64 \text{ г}$$

2. Найдем относительную погрешность

$$\varepsilon_{\bar{D}} = \sqrt{\left(\frac{0,005}{8,93} \right)^2 + \left(\frac{0,005}{3,14} \right)^2 + \left(\frac{0,08}{1,49} \right)^2 + \left(\frac{0,17}{6,21} \right)^2} = 0,06$$

3. Подсчитаем абсолютную погрешность.

$$\Delta m = \bar{m} \cdot \varepsilon_{\bar{m}}$$
$$\Delta m = 96,64 \cdot 0,06 = 5,79 \text{ г}$$

4. Запишем окончательный результат:

$$m = (\bar{m} \pm \Delta m) \text{ г}$$

$$m = (96,64 \pm 5,79) \text{ г.}$$

Итак, можно считать, что истинное значение m лежит в доверительном интервале

$$(96,64 - 5,79) \text{ г} \div (96,64 + 5,79) \text{ г.}$$