

ГОСТ 2.722—68

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

**ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ
ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ**

МАШИНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Издание официальное



**Москва
Стандартинформ
2008**

Единая система конструкторской документации

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ
В СХЕМАХГОСТ
2.722—68

Машины электрические

Взамен
ГОСТ 7624—62
в части разд. 4

Unified system for design documentation.

Graphic identifications in schemes. Electric machinery

МКС 01.080.40
29.160.01

с 01.01.71

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР в декабре 1967 г. Срок введения установлен

1а. Настоящий стандарт устанавливает условные графические обозначения вращающихся электрических машин на схемах, выполняемых вручную или автоматизированным способом, изделий всех отраслей промышленности и строительства.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).

1. Устанавливаются три способа построения условных графических обозначений электрических машин:

упрощенный однолинейный;

упрощенный многолинейный (форма I);

развернутый (форма II).

2. В упрощенных однолинейных обозначениях электрических машин обмотки статора и ротора изображают в виде окружностей. Выводы обмоток статора и ротора показывают одной линией с указанием на ней количества выводов в соответствии с требованиями ГОСТ 2.721—74.



В настоящем стандарте примеры упрощенных однолинейных обозначений машин не приведены.

3. В упрощенных многолинейных обозначениях обмотки статора и ротора изображают аналогично упрощенным однолинейным обозначениям, показывая выводы обмоток статора и ротора (черт. 1).


4. В развернутых обозначениях обмотки статора изображают в виде цепочек полуокружностей, а обмотки ротора — в виде окружности (и наоборот).

Взаимное расположение обмоток изображают:

а) в машинах переменного тока и универсальных — с учетом (черт. 2) или без учета (черт. 3) сдвига фаз.




Черт. 2




Черт. 3



б) в машинах постоянного тока — с учетом (черт. 4) или без учета (черт. 5) направления магнитного поля, создаваемого обмоткой.



Черт. 4



Черт. 5

5. В примерах условных графических обозначений машин переменного тока и универсальных машин приведены обозначения, отражающие сдвиг фаз в обмотке; в примерах машин постоянного тока — без учета направления магнитного поля.

6. Выводы обмоток статора и ротора в обозначениях машин всех типов допускается изображать с любой стороны.

В примерах построения условных графических обозначений машин выводы обмоток показаны:

- в машинах переменного тока: выводы обмоток статора — вверх, обмоток ротора — вниз;
- в машинах постоянного тока выводы всех обмоток показаны вверх.

Допускается указывать дополнительные сведения (обозначения соединений обмоток, числовые данные и т. д.).

(Измененная редакция, Изм. № 1).

7. Обозначения элементов электрических машин приведены в табл. 1.

С. 3 ГОСТ 2.722—68

Продолжение табл. 1



Таблица 1

Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
1. Обмотка компенсационная		6) соединенной в звезду	
1а. Обмотка вспомогательного полюса		Форма I	
2. Обмотка статора (каждой фазы) машины переменного тока, обмотка последовательного возбуждения машины постоянного тока		Форма II	
3. Обмотка параллельного возбуждения машины постоянного тока, обмотка независимого возбуждения			
4. Статор, обмотка статора. Общее обозначение		6. Ротор. Общее обозначение	
		7. Ротор без обмотки:	
		а) полый немагнитный или ферромагнитный	
		б) с явно выраженным полюсами (явнополюсный) с прорезями по окружности	
		в) явнополюсный с постоянными магнитами	
		8. Ротор с распределенной обмоткой:	
		а) трехфазной, соединенной в звезду	
		б) трехфазной, соединенной в треугольник	

Причина. Если необходимо указать, что на статоре имеются две самостоятельные трехфазные обмотки, используя следующее обозначение

5. Статор с трехфазной обмоткой:
а) соединенной в треугольник




*Продолжение табл. 1**Продолжение табл. 1*



Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
в) однофазной или постоянного тока		12. Ротор с обмоткой, коллектором и щетками	
г) короткозамкнутой		12а. Ротор со щетками на контактных кольцах.	
д) с двумя распределенными само- стоятельными обмотками		П р и м е ч а н и е к пп. 12 и 12а. Щетки изображают только при необходимости	
		13. Машина электрическая. Общее обозначение.	
9. Ротор внешний с короткозамкнутой распределенной обмоткой (например, двигателя-тиррона)		П р и м е ч а н и е. Внутри окружности допускается указывать следующие данные:	
10. Ротор явнополюсный с сосредоточенной обмоткой возбуждения		а) род машин (генератор — <i>G</i> , двигатель — <i>M</i> , генератор синхронный — <i>GS</i> , двигатель синхронный — <i>MS</i> , сельсин — <i>ZZ</i> , преобразователь — <i>C</i>); б) род тока, число фаз или вид соединения обмоток в соответствии с требованиями ГОСТ 2.750—68	
11. Ротор явнополюсный с сосредоточенной обмоткой возбуждения и с распределенной короткозамкнутой ус- поконтрольной или пусковой обмоткой		Например: 	

С. 5 ГОСТ 2.722—68

Продолжение табл. 1

Окончание табл. 1


















Наменование	Обозначение	
двигатель трехфазный с соединением обмоток статора в звезду		
машина, которая может работать как генератор и как двигатель		
двигатель линейный, общее обозначение		

Наменование	Обозначение	
двигатель шаговый, общее обозначение		
генератор с ручным управлением		
14. Машины, связанные механически		

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).

8. Примеры построения обозначений электрических машин приведены в табл. 2.

Таблица 2

Наименование		Обозначение		Наименование		Обозначение	
		Форма I	Форма II			Форма I	Форма II
1. Машинна асинхронная трехфазная с фазным ротором, обмотка которого соединена в звезду; обмотка статора соединена:							
	а) в треугольник						
	б) в звезду с выведенной нейтральной (средней) точкой						
2. Машинна асинхронная трехфазная с шестью выведенными концами фаз обмотки статора и с короткозамкнутым ротором				3. Машинна асинхронная с переключением обмотки статора на два числа полюсов с короткозамкнутым ротором. Переключение обмотки статора:			
				а) со звезды на звезду с двумя параллельными ветвями			
				б) с треугольника на звезду с двумя параллельными ветвями			
					4. Машинна асинхронная трехфазная с внешним ротором; обмотка статора соединена в звезду		
							
							
							
					5. Машинна асинхронная двухфазная:		
					а) с короткозамкнутым ротором		

Продолжение табл. 2

Продолжение табл. 2

Продолжение табл. 2

С. 7 ГОСТ 2.722—68

Наименование	Обозначение		Наименование	Обозначение	
	Форма I	Форма II		Форма I	Форма II
6) с полым немагнитным ротором и неподвижным ферромагнитным сердечником			6. Машин асинхронная трехфазная с тремя обмотками и полым немагнитным ротором; одна из обмоток расположена на неподвижном сердечнике.		
			При мечание. Назначение обмоток (пусковая, управления или тахометрическая) допускается обозначать соответствующими буквами		
			7. Машин асинхронная трехфазная явнополосная с обмоткой возбуждения на роторе; обмотка статора соединена в выведенной нейтральной (средней) точкой		
			8. Машин асинхронная трехфазная неявнополосная с обмоткой возбуждения на роторе; обмотка статора соединена в треугольник		

Наименование	Обозначение		Наименование	Обозначение	
	Форма I	Форма II		Форма I	Форма II
			9. Машин синхронная трехфазная явнополосная с обмоткой возбуждения и с пусковой короткозамкнутой обмоткой на роторе; обмотка статора соединена в звезду		
			10. Машин синхронная трехфазная с возбуждением от постоянных магнитов; обмотка статора соединена в звезду		
			11. Машин синхронная однополосная явнополосная с обмоткой возбуждения и успокоительной или пусковой обмоткой на роторе		
			12. Машин синхронная трехфазная явнополосная без обмотки возбуждения с пусковой короткозамкнутой обмоткой на роторе (реактивный синхронный двигатель); обмотка статора соединена в треугольник		

Продолжение табл. 2

Продолжение табл. 2







ГОСТ 2.722—68 С. 8







Наименование	Обозначение	Форма I	Форма II	Наименование	Форма I	Форма II
13. Машинна индукторная (генератор повышенной частоты) с двумя обмотками переменного тока и одной обмоткой постоянного тока на статоре				14. Машинна постоянного тока с независимым возбуждением		
15. Машинна постоянного тока с последовательным возбуждением				16. Машинна постоянного тока с параллельным возбуждением		
17. Машинна постоянного тока со смешанным возбуждением				18. Машинна постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов		
19. Двигатель асинхронный с фазным ротором. Общее обозначение				20. Двигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором. Общее обозначение		
21. Двигатель асинхронный трехфазный, соединенный в треугольник, с короткозамкнутым ротором						

Продолжение табл. 2

Продолжение табл. 2

С. 9 ГОСТ 2.722—68

Наименование	Обозначение	Форма I	Форма II	Наименование	Обозначение
21а. Двигатель асинхронный трехфазный со статором, соединенным звездой, с автоматическими пускательями в роторе			—	25. Двигатель гистерезисный; обмотка статора соединена в звезду	
22. Двигатель асинхронный однофазный с короткозамкнутым ротором			—	26. Двигатель постоянного тока реверсивный с двумя последовательными обмотками возбуждения	
23. Двигатель асинхронный однофазный с расщепленными полюсами с короткозамкнутым ротором			—	27. Двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением и центробежным вибрационным стабилизатором скорости вращения	
24. Двигатель асинхронный однофазный с короткозамкнутым ротором, с выводами для вспомогательной фазы			—	П р и м е ч а н и я:	—
24а. Двигатель асинхронный трехфазный линейный с односторонним направлением вращения			—		

Наименование	Обозначение	Форма I	Форма II	Наименование	Обозначение
21. Двигатель асинхронный трехфазный со статором, соединенным звездой, с автоматическими пускательями в роторе			—	25. Двигатель гистерезисный; обмотка статора соединена в звезду	
22. Двигатель асинхронный однофазный с короткозамкнутым ротором			—	26. Двигатель постоянного тока реверсивный с двумя последовательными обмотками возбуждения	
23. Двигатель асинхронный однофазный с расщепленными полюсами с короткозамкнутым ротором			—	27. Двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением и центробежным вибрационным стабилизатором скорости вращения	
24. Двигатель асинхронный однофазный с короткозамкнутым ротором, с выводами для вспомогательной фазы			—	П р и м е ч а н и я:	—
24а. Двигатель асинхронный трехфазный линейный с односторонним направлением вращения			—		

26. Двигатель постоянного тока реверсивный с двумя последовательными обмотками возбуждения

27. Двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением и центробежным вибрационным стабилизатором скорости вращения

П р и м е ч а н и я:

1. В зависимости от типа стабилизатора контакт может быть замыкающим или размыкающим.
2. Если необходимо показать способ включения стабилизатора скорости вращения, его контакты включают в соответствующую цепь двигателя, например, включение вибрационного стабилизатора скорости вращения в цепь возбуждения параллельно добавочному сопротивлению

Продолжение табл. 2














Наименование	Обозначение	Форма I	Форма II	Наименование	Обозначение	Форма I	Форма II
28. Двигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов и центробежным вибрационным стабилизатором скорости вращения				32. Двигатель коллекторный трехфазный параллельного возбуждения с питанием в ротор с регулированием скорости вращения передвижением щеток			
29. Двигатель коллекторный трехфазный последовательного возбуждения				33. Двигатель коллекторный однофазный репульсионный			

Наименование	Обозначение	Форма I	Форма II	Наименование	Обозначение	Форма I	Форма II
30. Двигатель коллекторный трехфазный последовательного возбуждения с питанием в ротор с регулированием скорости вращения передвижением щеток				34. Двигатель коллекторный однофазный последовательного возбуждения			
31. Двигатель коллекторный трехфазный параллельного возбуждения с питанием через ротор с двойным рядом щеток.				35. Генератор (GS) или двигатель (M5) синхронный трехфазный, оба конца каждой фазы выведены			

Продолжение табл. 2

Продолжение табл. 2









С. 11 ГОСТ 2.722—68









Наименование	Обозначение	Форма I	Форма II	Наименование	Форма I	Форма II	Обозначение	
36. Генератор (<i>ГС</i>) или двигатель (<i>МС</i>) синхронный трехфазный с обмотками, соединенными в звезду, с выведенной нейтралью				39. Сельсин. Общее обозначение.				
36а. Генератор переменного тока синхронный трехфазный с постоянным магнитом				Для конкретных типов сельсинов в обозначение на месте знаков <i>ZZ</i> вписывают соответствующий квалифицирующий символ.				
37. Генератор (<i>ГС</i>) или двигатель (<i>МС</i>) синхронный однофазный				Первая буква символа означает:				
				C — управление; T — угол поворота; R — решающее устройство. Вторая буква означает: <i>D</i> — дифференциальный; <i>R</i> — приемник; <i>T</i> — преобразователь; <i>X</i> — датчик; <i>B</i> — с поворотной статорной обмоткой.				
38. Генератор постоянного тока с двумя выводами, со смешанным возбуждением, с указанием зажимов, щеток и числовых данных, например, 220 В, 20 кВ				Например, сельсин-датчик угла поворота				
39. Сельсин-датчик, сельсин-приемник контактные (с контактными колышами) однофазные:				а) с обмоткой возбуждения на статоре и обмоткой синхронизации на роторе, соединенной в звезду				

Продолжение табл. 2

Продолжение табл. 2

ГОСТ 2.722—68 С. 12

Наименование	Обозначение	Форма I	Форма II	Наименование	Обозначение	Форма I	Форма II
б) с обмоткой возбуждения на явнополюсном роторе и обмоткой синхронизации на статоре, соединенной в звезду				41. Сельсин дифференциальный контактный (с контактными кольцами) с обмотками статора и ротора, соединенными в звезду			
в) с распределенной обмоткой возбуждения на роторе и обмоткой синхронизации на статоре, соединенной в звезду				42. Сельсин-датчик, сельсин-приемник бесконтактные (без контактных колец) с обмоткой статора, соединенной в звезду			

Наименование	Обозначение	Форма I	Форма II	Наименование	Обозначение	Форма I	Форма II
				43. Преобразователь вращающегося постоянного тока с двумя независимыми обмотками на роторе			
				44. Преобразователь вращающийся постоянного тока в постоянный с общим постоянным магнитным полем (вращающийся трансформатор постоянного тока)			


Продолжение табл. 2

Окончание табл. 2

Наименование	Обозначение	Форма I	Форма II	Наименование
47. Преобразователь синхронный трехфазный с параллельным возбуждением, с указанием зажимов, щеток и числовых данных, например, 600 В, 1000 кВ, 50 Гц				


48. Трансформатор вращающийся, фазовращатель (обозначение соединения обмоток статора и ротора между собой производится в зависимости от назначения машины)

По ГОСТ 2.723—68




49. Автотрансформатор трехфазный поворотный (потенциал-регулятор)

По ГОСТ 2.723—68




50. Трансформатор трехфазный поворотный (фазорегулятор)

По ГОСТ 2.723—68



51. Усилитель электромашинный с попеченным потоком и несколькими обмотками управления (например, простейший с тремя обмотками)







Наименование	Обозначение	Форма I	Форма II	Наименование	Обозначение
52. Усилитель электромашинный с продольным потоком и несколькими обмотками управления (например, простейший с тремя обмотками)					

(Измененная редакция, Иzm. № 1, 2, 3).

9. Размеры основных элементов условных графических обозначений приведены в табл. 3.

Т а б л и ц а 3

Наименование	Обозначение
1. Обмотка	
2. Статор	
3. Ротор	
4. Щетка: на контактном кольце на коллекторе	 

(Введен дополнительно, Изм. № 1).