Лабораторная работа 4.

Вычисление и определение элементов и пикетажных значений круговой кривой трассы

Цель занятия — освоение методики расчета элементов и пикетажных значений главных точек круговой кривой трассы.

Задание:

- 1. Выполнение и обработка результатов расчетов элементов круговой кривой.
 - 2. Определение пикетажных значений главных точек кривой.
- 3. Расчет данных для выноса пикета с тангенса на кривую при разбивке пикетажа.

Расчет элементов круговой кривой и определение пикетажных значений ее главных точек

В местах поворота трассы ее участки сопрягаются кривыми, чаще всего круговыми, т.е. дугами определенного радиуса. Разбивка круговой кривой сводится к определению планового положения трех ее главных точек: начала кривой (НК), середины кривой (СК) и конца кривой (КК). Для этого по трассе определяют положение вершины угла поворота, измеряют теодолитом угол поворота трассы ф.

Пусть для первой кривой (см.рис.2) вершина угла отстоит от ПК1 на 70,00 м (ВУ № 1 ГК1 + 70,00) , φ_1 = 41°22′ и R = 200 м.

Вычисляют элементы круговой кривой: тангенс кривой

$$T = Rtg \frac{\varphi}{2} = 200tg 20^{\circ}41' = 73,48 \text{ m};$$

длину кривой

$$K = \frac{\pi R \varphi}{180^{\circ}} = \frac{3.14 \cdot 200 \cdot 41^{\circ} 22'}{180^{\circ}} = 140.84 \text{ m};$$

домер

$$Д = 2T - K = 2 \cdot 73,48 - 140,84 = 6,12$$
 м;

биссектрису

$$E = R \left(\frac{1}{\cos \frac{\varphi}{2}} - 1 \right) = 200 \left(\frac{1}{\cos 20^{\circ}41'} - 1 \right) = 13,08 \text{ m}.$$

Элементы круговой кривой Т, К, Д, Б можно выписать из таблиц для разбивки круговых и переходных кривых по заданным углам поворота ф и радиусу кривой R.

Отложив от вершины угла поворота назад и вперед по трассе величину тангенса T=73,48 м, получают точки начала НК и конца КК кривой. Для определения положения середины кривой СК с помощью установленного в вершине угла теодолита делят пополам смежный угол с углом поворота $(180^{\circ}-\phi_1)$ и по этому направлению откладывают величину биссектрисы $\Gamma=13,08$ м.

Поскольку линейные измерения производятся по прямым участкам трассы, а вычисление расстояний по трассе должно вестись с учетом кривых, в длину трассы вводится поправка Д = 2T - K. Домер удобнее откладывать сразу за вершиной угла.

Пикетажные значения начала НК, конца КК кривой получают из расчета:

$$HK = BY - T;$$

 $KK = HK + K,$

а затем производят контроль положения конца кривой КК:

$$KK = BY + T - Д.$$

Пример расчета приведен в табл. 6.

Допустимое расхождение при определении положения конца кривой не должно превышать 3 см.

Расчет производят в пикетажном журнале справа от схемы трассы. По результатам расчетов главные точки НК и КК следует нанести на схему трассы, обозначив их окружностями диаметром 1,0 мм (см. рис.2).

Таблица 6

		1
Элементы	Расчет пикетажных	Контроль
кривой	значений главных точек	
R = 200	ВУ№1 ПК 1 + 70,00	ВУ ПК 1 + 70,00
$\varphi = 41^{\circ}22'$	– T 73,48	+ T 73,48
T = 73,48	<u>НК ПКО + 96,52</u>	$\frac{1}{\sum} \Pi K 2 + 43,48$
K = 140,84	+K 1 40,84	-Д 6,12
E = 13,08 $E = 6,12$	КК ПК2 + 37,36	$\frac{1}{\text{KK}} \frac{1}{\text{KK}} = \frac{1}{1} $
Д 0,12	, and the second	11112 . 57,50

Вынос пикета с тангенса на кривую

Разбивка пикетажа осуществлялась по прямолинейным участкам трассы. При разбивке круговых кривых пикеты с тангенсов выносят на кривую методом прямоугольных координат. Откладывают величину x по тангенсам для пикетов, расположенных до поворота от начала кривой, а

для пикетов, расположенных за поворотом, — от конца кривой и перпендикулярно x величину y (рис.9).




Рис. 9. Схема разбивки круговой кривой

Значения х и у вычисляют по формулам:

$$x = R \sin \Theta;$$
 $y = R(1 - \cos \Theta);$ $\Theta^{\circ} = \frac{S}{R} \cdot \rho;$ $\rho = 57,293^{\circ};$ $S_M = \Pi KM - HK;$ $S_N = KK - \Pi KN,$

где S_M , S_N — длины кривых до пикетов M и N;

 Θ_{M} , Θ_{N} — центральные углы.

Например, для выноса на кривую ПК1, расположенного до поворота ПК2:

$$S = \Pi K1 - HK = 100 - 96,52 = 3,48 \text{ m};$$

 $\Theta = \frac{S}{R} \rho = \frac{3,48}{200} 57,3^{\circ} = 0,997^{\circ};$
 $x = R \sin \Theta = 200 \cdot 0,017005 = 3,48 \text{ m};$
 $y = R(1 - \cos \Theta) = 0,03 \text{ m}.$

Для пикета 2, расположенного за поворотом $S = KK = \Pi K2 = 237, 36 = 200 =$

$$S = KK - \Pi K2 = 237,36 - 200 = 37,36 \text{ M};$$

 $\Theta = \frac{37,36}{200} 57,3^{\circ} = 10,704^{\circ};$
 $x = R \sin \Theta = 200 \cdot 0,18573 = 37,14 \text{ M};$
 $y = R(1 - \cos \Theta) = 200 \cdot (1 - 0,98260) = 3,48 \text{ M}.$

Задание для упражнений

По заданному углу поворота, радиусу круговой кривой и положению угла поворота ВУ № 2 вычислить пикетажные значения главных точек.

Вычислить прямоугольные координаты для выноса ПК7 на вторую круговую кривую.

Контрольные вопросы

- 1. Какие элементы круговой кривой измеряют в поле?
- 2. Как определяют положение главных точек круговой кривой ?
- 3. Как разбивают кривые по трассе?
- 4. Какую информацию заносят в пикетажный журнал?
- 5. Какие основные способы съемки ситуации используют при съемке полосы местности по трассе ?
 - 6. Как выносят пикеты с тангенсов на кривые ?